

Grundsätzliches zur Einteilung der CE-Normen in Kategorien und EN-Normen.

Einteilung in Kategorien

Die Schutzhandschuhe für den gewerblichen Bereich werden in 3 Kategorien der PSA (Persönliche Schutzausrüstung), abhängig vom Gefahrenpotential, eingeteilt:

Kat. I:

minimale Risiken, geringe Schutzanforderungen

Kat. II:


mittlere Risiken, PSA, die nicht den Kategorien I und III zuzuordnen sind, z.B. Schutz gegen mechanische Gefährdung

Kat. III:

komplexe PSA, Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste, irreversible Gesundheitsschäden, z.B. zeitlich begrenzter Schutz gegen Schädigung durch Strahlung oder Chemikalien.


EN 388

Schutz vor mechanischen Gefahren



EN 374

Schutz vor chemischen Gefahren



EN 407

Schutz vor Hitze und Feuer



EN 511

Schutz vor Kälte



EN 374

Schutz vor bakteriologischen Gefahren

